




4. Wissen van de zenders :


parameter **P9** **00**


Om alle zenders te wissen, hanteer dan de volgende werkwijze :


- Selecteer de parameter **P9** en druk enkele keren op de toets  van de RSA HZ. Bij loslaten van de toets op P9 zal het scherm **00** weergegeven en knipperen.



- Druk gedurende 3 seconden op de toets  van de RSA Hz Pro tot er liggende streepjes komen **--** en dan loslaten.



- Om het wissen van de zenders te valideren, druk enkele keren op  tot het scherm **C1** weergeeft.



Het wissen is beëindigd.